

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ  
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
 ШКОЛА № 5  
 ГОРОДА КРОПОТКИН  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 КАВКАЗСКИЙ РАЙОН (МБОУ СОШ № 5)  
 ИНН 2313011950 ОГРН 1022302299788  
 352382, г. Кропоткин, ул. Гагарина, 169  
 тел.: 8 (861-38) 6-40-18, 6-40-17  
 «31» августа 2017 г.

№ 199/1

### Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах за 2017 год

Наименование органа, осуществляющего контроль	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах	Плановая выездная проверка	12.05.2017 г.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не соблюдаются нормы площади на 1 учащегося в кабинетах начальных классов.</li> <li>2. Пол в спортивном зале имеет дощатое покрытие с выбоинами и отслоившейся краской.</li> <li>3. Пол в кабинете № 24 – паркет, окрашенный краской, имеет выбоины и повреждения.</li> <li>4. Полы коридора третьего этажа.</li> <li>5. Полы лаборантских</li> </ol>	<p>Сделана смета на сумму 556,135 тыс. руб.</p> <p>Выполнено</p> <p>Выполнено</p> <p>Выполнено</p>

	<p>Плановая выездная проверка</p>	<p>07.04.2016 г.</p>	<p>физики и химии выполнены из паркета, имеют многочисленные выбоины.. 6. Въезд и вход на территорию имеет асфальтированное покрытие с многочисленными выбоинами.</p>	<p>Сделана смета на сумму 513,445 тыс. руб.</p>
<p>Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Северо - Кавказское управление</p>	<p>Плановая выездная проверка</p>	<p>17.05.2017 г.</p>	<p>1. Затруднено проветривание в учебных кабинетах и рекреациях, пищеблоке, спортивном зале, лестничных пролётах из-за ветхих оконных блоков.</p> <p>1. Оборудование вводного РЩ-0,4 кВ очистить от пыли. 2. Выполнить надписи на щитах и сборках сети освещения, на всех автоматических выключателях, с указанием надписи наименования присоединения, допустимого значения уставки тока расцепителей. 3. У мест ввода контуров заземления в здание школы нанести опознавательные знаки. 4. Нанести цветное (по всей</p>	<p>Сделана смета на сумму 2211,034 тыс. руб.</p> <p>Выполнено</p> <p>Выполнено</p> <p>Выполнено</p> <p>Выполнено</p>

			<p>длине шин) и буквенное обозначение фаз ошиновки вводного РЩ-0,4 кВ.</p> <p>5. Произвести установку и опрессовку кабельных наконечников на жилы отходящих кабелей 1-го и 2-го этажа.</p>	<p>Выполнено</p>
--	--	--	--	------------------

Директор МБОУ СОШ № 5



Е.Н. Головина